

HERRAMIENTAS DE DEPURACIÓN DE AGUA ROMAC

TapMate XL424™



- Roscas de 4" - 24".
- Clasificación de presión de 300 psi.
- Más de 39 pulgadas de recorrido.
- Su construcción simple permite un mantenimiento y una reparación en casa (dentro de las instalaciones).
- Puede usarse con equipo de TapMate y QuikValveya existente.
- Para uso en tubería de PVC, A/C, hierro dúctil, hierro fundido, acero y de PEAD.

TapMate™



- Roscas de 3" - 12".
- Pesa sólo 65 lbs.
- Clasificación de presión de 150 psi.
- Más de 27 pulgadas de recorrido de la barra de mandrinar.
- Su construcción simple permite un mantenimiento y una reparación en casa (dentro de las instalaciones).
- Para uso en tubería de PVC, A/C, hierro dúctil, hierro fundido, acero y de PEAD.

TapMate™ Too



- Roscas de 3/4" - 2".
- Pesa sólo 10 lbs.
- Clasificación de presión de 150 psi.
- Más de 12 pulgadas de recorrido de la barra de mandrinar.
- Su construcción simple permite un mantenimiento y una reparación (en casa) dentro de las instalaciones.
- Para uso en tubería de PVC, A/C, hierro dúctil, hierro fundido, acero y de PEAD.

M-1™



- Rango de cortes de 3/4" - 1".
- Pesa sólo 10 lbs.
- Bueno para cortes húmedos y secos.
- Usa adaptadores, tipo de montaje y trinquete TapMateToo.
- Para uso en tubería de PVC, A/C, hierro dúctil, hierro fundido, acero y de PEAD.

5930™



- Rango de cortes de 3/4" - 1".
- Bueno para cortes húmedos y secos.
- Fácil de colocar y usar.
- Para uso en tubería de PVC, A/C, hierro dúctil, hierro fundido, acero y de PEAD.

5935™



- Rango de cortes de 3/4" - 2".
- Pesa 40 lbs. aproximadamente.
- Fácil de colocar y usar.
- Para uso en tubería de PVC, A/C, hierro dúctil, hierro fundido y acero.

B-1™



- Inserta cualquier llave de paso de 3/4" - 1" bajo presión.
- Rápida - sin desmontaje y montaje durante la instalación.
- Fácil y simple de operar manualmente o con energía.
- Para uso en tubería de PVC, hierro dúctil y hierro fundido.

B-Too™



- Inserta cualquier llave de paso de 3/4" - 1" bajo presión, hasta 250 psi.
- Proporciona mayor estabilidad al cortar con la fresa de rosca y una alineación más fácil al insertar la llave de paso.
- Usa silletas comunes, fresa de rosca y clavijas de tornillo.
- Para uso en tubería de PVC, hierro dúctil y hierro fundido.

TapMate Dry Tap™



- Tomas secas de 3/4" - 1".
- El eje de perforación se apoya en 2 puntos.
- Se ajusta a tuberías de 3" - 48".
- Para uso en tubería de PVC, hierro dúctil y hierro fundido.



The Exerciser™

- Ejercitador de válvula para uso municipal.
- Pesa sólo 40 lbs.
- Fácilmente maniobrado por 1 persona.
- Hasta 250 pies del esfuerzo de torsión.
- Palanca manual con palanca de control hacia adelante y hacia tras.

DeChlorinator™



- Inserta cualquier llave de paso de 3/4" - 1" bajo presión, hasta 250 psi.
- Proporciona mayor estabilidad al cortar con la fresa de rosca y una alineación más fácil al insertar la llave de paso.
- Usa silletas comunes, fresa de rosca y clavijas de tornillo.
- Para uso en tubería de PVC, hierro dúctil y hierro fundido.

Sewer Pipe Tapping Machine



- Tomas secas de 3/4" - 1"
- El eje de perforación se apoya en 2 puntos.
- Se ajusta a tuberías de 3" - 48".
- Para uso en tubería de PVC, hierro dúctil y hierro fundido.

QuikValve™



- Inserta una válvula en una línea en operación sin pérdida de presión.
- Instalaciones de 4" - 8"
- Tiempo de terminación es menor a 2 horas.
- Puede usarse en líneas de agua con hasta 150 psi de presión ambiental.
- Para uso en hierro dúctil, hierro fundido, A/C y algunas clases de tubería de PVC.

InsertaValve™



- Inserta una válvula en una línea en operación sin pérdida de presión.
- Instalaciones de 10" - 12"
- Puede usarse en líneas de agua con hasta 150 psi de presión ambiental.
- Tiempo de terminación es menor a 2 horas.
- Para uso en hierro dúctil, hierro fundido, A/C y algunas clases de tubería de PVC.

Transmate ofrece accionamientos hidráulicos, eléctricos y neumáticos para encender sus máquinas de perforación y roscadoras.

Transmate ofrece otras herramientas y accesorios diseñados específicamente para uso en camisas roscadas, válvulas y otros accesorios. Para más información sobre toda la línea de productos Transmate, contacte a Industrias Romac, 1.800.426.9341.